

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Chymical Analyse	--	19.12.2002
Kanalzeichnung 7x17	R.0.2.5206	30.10.1998
Nabenkappe	A.0.2.539	04.12.2000
Nabenkappe	D.0.2.133	01.12.1998
Radanschluss 1594V	R.0.1.9186	14.05.2002
Radanschluss 1595V	R.0.1.9181	13.05.2002
Radbeschreibung	---	08.01.2003
Radgesamtzeichnung 1594	R.0.1.9104	18.03.2002
Radgesamtzeichnung 1595	R.0.1.9107	18.03.2002
Radmutter M12x1,5	D.0.20.020	08.07.1988 b/05.02.1999
Radmutter M12x1,5	D.0.10.003	03.12.1986 c/05.02.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	16.03.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.007	28.04.1987
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	11.11.1991 e/10.02.1999
Ventilsitz	D.0.2.130	02.11.1998
Zentrierringe	V.0.1.057	12.02.1998 d/16.12.1998