

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Ausführung	Rad-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
K 125	72.58.060	20.05.94	03/19.10.94
K 131A	72.58.059	20.05.94	02/19.10.94
K 131B	72.58.065	20.05.94	01/13.12.94
K 172	72.58.063	20.05.94	
K 21	72.58.062	20.05.94	
K 26	72.58.062	20.05.94	
K 31	72.58.062	20.05.94	
K 37	72.58.062	20.05.95	
K 38	72.58.062	20.05.94	
K 42	72.58.060	20.05.94	03/19.10.94
K 80	72.58.064	20.05.94	

Ausführung	Zentrierring-Zeichnungs-Nr.	Datum	Änderung / Datum
K 125	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 131B			
K 21	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 26	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 31	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 37	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 38	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 42	09 23 412	24.09.92	10/25.01.95
K 80			

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Metall-Ventil	09 15 036	21.09.1988 09/12.02.1993
Nabenkappe	940822	22.08.1994
Radbeschreibung	---	08.09.1995
Radmutter	09 23 004	20.07.1993 01/23.02.1994
Radmutter	09 23 417	20.07.1993 01/23.02.1994
Radschraube	09.23.037	27.04.1984 02/14.07.1988
Radschraube	09 23 447	27.05.1993
Sprengring	09 23 409	13.04.1992 05/05.12.1994