

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Chemische Analyse	---	21.09.1999
Kanalzeichnung 8x17	R.0.2.5456	05.01.1999
Nabenkappe	D.010.006	03.03.1987
Radanschluss 148 V	R.0.1.5610	24.03.1999
Radanschluss 149 V	R.0.1.5611	24.03.1999
Radbeschreibung	---	20.09.1999
Radgesamtzeichnung 148 **	R.0.1.5598	11.03.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.0.20.028	24.08.1989 b/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.010.003	03.12.1986 c/05.02.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D.0.20.020	08.07.1988 b/05.02.1999
Radschraube M12x1,25/34	d.0.2.110	29.06.1995 a/10.02.1999
Radschraube M12x1,5/27	D.010.004	04.12.1986 d/09.02.1999
Radschraube M14x1,5/30	D.0.00.032	11.11.1991 e/10.02.1999
Ventilsitz	D.0.2.130	02.11.1998
Zentrierringe	V.0.1.057	12.02.1998 d/16.12.1998