

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Festigkeitsgutachten	02-1066-A00-V01	06.05.2002
Nabendeckel	-	18.09.1998
Nabendeckel	Z 04	18.09.1998 1/18.09.1998
Radmutter	1912111C	09.11.1995 c/04.06.1999
Radmutter	1912004C	02.01.1995 c/13.03.2001
Radmutter	1912103C	11.08.1995 c/13.03.2001
Radmutter	1912015B	08.11.1995 b/04.06.1999
Radschraube	3712T21D	08.11.1995 d/12.04.2000
Radschraube	15572	02.04.2001
Radschraube	15476	02.04.2001
Radschraube	4712T21C	25.09.1996 c/02.05.2000
Radschraube	3714T01B	08.11.1995 b/05.04.2000
Radschraube	3712T01B	03.12.1994 b/11.04.2000
Radschraube	S1 01474	02.04.2001
Radzeichnung	7172	29.09.2001 4/06.03.2002
Zentrierringe	6467	10.04.2001